

עמוד 1 מתוך 2
המסמך מכיל 2 עמודים ויש להתייחס אליו במלואו
מתקני כושר קרני שומרון- סקר נגישות

סקר נגישות:

מתקני כושר קרני

שומרון



מגיש: אביתר מוריוסף

מהנדס ומורשה נגישות מתו"ס

מ.ר 14845730

תאריך ביצוע: 21.1.2021

מלווה: ייטב גוזלן מפקח בניה

מוריוסף הנדסה ויעוץ- אביתר מוריוסף

סבין 34 חריש
נייד: 054-6943992 דוא"ל: evyatar414@gmail.com



עמוד 2 מתוך 2
המסמך מכיל 2 עמודים ויש להתייחס אליו במלואו
מתקני כושר קרני שומרון- סקר נגישות
נתונים טכניים:

מתקני כושר בכניסה לקרני שומרון


סקר הנגישות:

- לא קיים ספסל נגיש.



פתרון מוצע:

- יש להתקין ספסל נגיש. ספסל נגיש יהיה בגובה 45-48 ס"מ והחלק הקדמי יהיה גבוה מקסימום 2 ס"מ מהחלק האחורי.
- הספסל הנגיש יהיה לפי המידות סקיצה:



מוריוסף הנדסה ויעוץ- אביתר מוריוסף

סביון 34 חריש
נייד: 054-6943992 דוא"ל: evyatar414@gmail.com

